

ECN Engineering Change Notice

Series NO.ECN14002

Model: AB-B502-16B8S Ver.b1						Date : 2014.09.11	
.. Marking in back-label							
No	Location	Item	Original Spec	New Spec	What For:	Change type:	Engineer
1	Y9、Z9、Z5	Resistor	3.3K、2.2K、15K	0Ω	因先前 X9、Z9、Z5 為預留 5mA 和 6mA 機種使用，所預打上去的電阻。 如要更改電流為 7.5~8mA，需 S2、S4 short，跳過 X9、Z9、Z5 對地。 貴司都改成 7.5~8mA 的 Panel，無 5mA 和 6mA 使用。 為避免在人工銲 short 時，產生銲接不良，造成電流不對，所以把 X9、Z9、Z5 改成 0Ω，降低人工銲接的不良率。	Now change	Jason Chang
2							
Send to:				說明 Issue Description :			
● Sales Dept.							
● QC Dept.							

●	Inventory Dept.		
●	Production Dept.		